

平成15年6月19日
石川県原子力安全対策室

志賀原子力発電所1号機の定期検査中の情報について
(復水器内の配管溶接部のひびについて)

本日午後1時30分、北陸電力より、別紙のとおり (<http://www.nikuden.co.jp/news/03061901.pdf>)
定期検査中の志賀原子力発電所1号機に係る事象について連絡があった。

本件については、適切な修理が行われることにより、特段の問題は生じないと考えている。

なお、今後、立入調査等により補修状況等を確認していくこととしている。

連絡先

石川県原子力安全対策室(内線 4231)

TEL 076-225-1465