

志賀原子力発電所 1号機 残留熱除去系配管開口部からの
漏えいに係る立入調査結果について

志賀原子力発電所に対し、下記のとおり立入調査を実施した。

記

- 1 日 時 平成20年4月25日(金)午後5時～午後6時54分
- 2 調査者等 3名
(調査者)石川県(1名)、志賀町(2名)
- 3 調査内容
本日午前10時35分頃、北陸電力(株)志賀原子力発電所1号機残留熱除去系配管において漏水が発生したとの連絡があった。
この件に関して、以下の2点について、その作業工程や管理等の状況を確認するため立入調査を実施した。
 - ・実施した調査内容
 - 作業場所の現場確認
 - 漏水の処理方法の確認
- 4 立入調査結果及び今後の対応
漏水の処理は適切に行われており、また、外部への影響もないことも確認した。
県では、今回の漏水の原因について、北陸電力の調査状況を聴取し、確認していく予定。

平成20年4月25日 原子力安全対策室 (直通)076(225)1465 (県庁内線)4234
--