

志賀原子力発電所 1号機 原子炉建屋地下 2階における
水の漏えいに係る立入調査結果について

志賀原子力発電所に対し、下記のとおり立入調査を実施した。

記

- 1 日 時 平成 20 年 5 月 30 日 (金) 午後 5 時 ~ 午後 6 時 15 分
- 2 調査者等 2 名
(調査者) 石川県 (1 名)、志賀町 (1 名)
- 3 調査内容
本日午後 1 時 26 分頃、北陸電力(株)志賀原子力発電所 1号機 原子炉建屋
地下 2 階にある排水受けから水の漏えいがあったとの連絡があった。
この件に関して、以下の 3 点を確認するため立入調査を実施した。
漏水があった場所
漏水の処理方法
外部への影響の有無
- 4 立入調査結果
漏水の処理は適切に行われており、また、外部への影響もないことも確認
した。

平成 20 年 5 月 30 日 原子力安全対策室 (直通) 076(225)1465 (県庁内線) 4 2 3 4
